

Einweisung zum Arbeiten im Reinraum

Verbrauchsmittellager und technische Probleme

Dieter Kinzler, 26164

- Latex- / Nitril-Handschuhe: sollen Proben und Anlagen vor Körperfett schützen
→ nie von außen mit nackter Haut berühren
- pH-Papier
- Glasbruch neu besorgen: e-mail an Dieter
- Wassersauger Pistolenschlauch / Pistole defekt ?
- Gläser, Messzylinder, Pipetten, Pinzetten, Handschuhe (auch Säurehandschuhe), Brillen, Schürzen usw.

Chemikalien

Annette Geiger, 26161

- Flaschen
- Schränke und Handhabung (keine Lager im Chemietisch)
- neue Chemikalie (Jürgen Mähnß und Annette Geiger)
- leere Flaschen / leere Lackflaschen (die kleinen) → reinigen, trocknen
- Kanister, Kanisterbeschriftung und Gefahrenkennzeichnung

Arbeiten an Chemietischen

Susanne Menzel, 26041; Stefan Jenisch, 26161;
Ilona Schwaiger, 26056)

- Schutzkleidung und Erste-Hilfe-Maßnahmen nie allein arbeiten !
- Tisch frei, sauber, trocken ?
- Filterpapier beschriften: Chemikalie, Benutzername, Datum, Uhrzeit
- Gläser nur für die ausgezeichneten Chemikalien benutzen und nur an dem Tisch, für den sie gekennzeichnet sind
→ wenn das benötigte Glas fehlt, kann nicht gearbeitet werden
- Flaschen nach dem Gebrauch unter fließendem Wasser reinigen, dann trocknen
- Säurehandschuhe ebenfalls immer kontrollieren (vor und nach der Verwendung)
- für spätere Weiterbenutzung:
Chemikalienglas abdecken und nach hinten auf den Tisch stellen
sonst Gläser vorschriftsmäßig entleeren und reinigen
- vor Verlassen des Tisches diesen reinigen immer mit Wannenspülung
- Gläser und Tisch nach der Reinigung ggf. mit pH-Papier kontrollieren

Arbeiten an Geräten

(Liste der Verantwortlichen)