

Universität Ulm

Betriebsanweisung gem. §20 GefStoffV



GEFAHRSTOFF


Stoffe oder Zubereitungen, deren Eigenschaften noch nicht hinreichend bekannt sind

Gebäude: Uni Ost

Festpunkt/Raum-Nr: O25/26

Einrichtung: OC III

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Stoff / Zubereitung kann toxische oder gefährliche physikalische oder chemische Eigenschaften haben, die Menschen oder die Umwelt schädigen können.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Immer Schutzkleidung tragen.
- Bei Gefahr der Gas-, Dampf-, Staub-, Aerosol- oder Rauchentwicklung im Abzug arbeiten.
- Bei Gefahr des Hautkontaktes Schutzhandschuhe tragen.
- Bei Arbeiten mit Pulver Mundschutz tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL



NOTRUF: 22222

- Im Gefahrfall sind alle Anwesenden sofort zu informieren und haben den Gefahrenbereich zu verlassen. Den Anweisungen des Laborleiters ist unbedingt Folge zu leisten.
- Machen Sie sich vor Beginn der Arbeiten mit den notwendigen Sicherheitseinrichtungen, d.h. Feuerlöscher, Notdusche, Atemschutzgerät, Notruf, Erste Hilfe Raum etc., vertraut.
- Bei kleinen Entstehungsbränden löschen Sie mit CO₂- oder Pulverlöscher, evtl. mit Wasser im Sprühstrahl (keinen Vollstrahl!).

Stofffreisetzung:

- Feststoffe: staubfrei aufnehmen und in Sonderabfall geben.
- Flüssigkeiten: kleine Spritzer mit saugfähiger Masse aufnehmen. Bei größeren Mengen Absorptionsmaterial benutzen. (Schutzhandschuhe benutzen)
- Gase: Ventil schließen, Labor räumen, Unbeteiligte warnen

Vermeiden Sie das Einatmen von Stäuben. Beim Auftreten gefährlicher Stäube Atemschutzgerät mit einem entsprechenden Kombinationsfilter anlegen.




ERSTE HILFE



NOTRUF: 19222

Bei geringfügigem Kontakt → Eintrag in das Verbandsbuch.

Personen mit Hautverletzungen sollten dem Arzt zugeführt werden.



- Haut:** Notduschen benutzen, mehrere Minuten gründlich mit Wasser waschen, mit Chemikalien beschmutzte Kleidung entfernen.

- Augen:** Bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen → **Augenarzt**
- Verschlucken: Sofort und wiederholt Wasser trinken, Erbrechen vermeiden. → **Vorstellung beim Durchgangsarzt.**



- Einatmen:** Zufuhr von viel Frischluft.
- Verbrennungen:** Kühlen mit Wasser. Gesichts- und Augenverbrennungen unverbunden lassen. Für ärztliche Behandlung sorgen.
- Gefahrstoffbezeichnung und ggf. Stoffprobe mit weiteren Informationen zum Arzt mitgeben.**

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Die Gefahrstoffe sind in ordnungsgemäßen Behältern, mit ordnungsgemäßer Deklaration und Entsorgungsantrag der Entsorgung zuzuführen. Die Ordnung zur Vermeidung und Entsorgung von Abfällen ist zu beachten.

Stand: 07 / 2000